

Модуль USB2CAN

Установить .NET Desktop Runtime 7. Скачать можно по этой [ссылке](#).

Далее, [скачать](#) архив для Windows.

Распаковать, запустить exe файл. После этого подключить модуль напрямую в USB порт компьютера.

Если драйвера не установились автоматически, то необходимо вручную выбрать драйвер stm vcom из списка при установке драйвера.

From:

<https://docs.nuclear.tech/> - **Nuclear Electronics**

Permanent link:

<https://docs.nuclear.tech/doku.php?id=ru:usb2can&rev=1690188472>

Last update: **2023/07/24 10:47**